

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №
МБОУ С (К)Ш
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
от 30 сентября 2016 г.

«04 » сентября 2018г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа»**

1.2. Адрес объекта 679000, ЕАО, Биробиджан, ул. Строительная, 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, **2730** кв.м
- объём помещений - 8190 куб. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 13640 кв.м.

1.4. Год постройки здания **1965 г.**,

- последнего капитального ремонта - не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – проведен, август 2018,

капитального – часть 1 этажа (1 из 4 холлов) (система канализации, замена пола),

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Реализация образовательной программы начального, основного и среднего общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- Маршрутные автобусы и маршрутные такси, остановка «п. Лукашова, магазин».

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**

- школьный автобус (договор с АТП)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **600 м**

3.2.2 время движения (пешком) - **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | доступно условно |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | доступно условно |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | доступно условно |
| 4 | с нарушениями зрения | доступно условно |
| 5 | с нарушениями слуха | доступно условно |
| 6 | с нарушениями умственного развития | доступно условно |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|--|---|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | доступно условно | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | доступно условно | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | доступно условно | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | доступно условно | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | доступно условно | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | доступно условно | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | доступно условно | | |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для всех инвалидов, имеется пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус на лестничных пролетах в помещении. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) |
|-------|---|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | капитальный ремонт: мелиоративные работы , подсыпка, выравнивание, асфальтирование зоны у ворот и калитки, ремонт асфальтового покрытия на территории участка, обустройство парковки. |
| 2. | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный: ремонт бетонного покрытия ступеней крыльца, установка поручней с двух сторон и нескользкого покрытия, установка кнопки вызова. |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Ремонт капитальный: установка поручней с двух сторон, обустройство разворотных площадок, установка откидных пандусов |
| 4. | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный: расширение дверного проема, установка опорных поручней в туалетных комнатах и зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установка санитарных приборов в соответствии требований. |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР: размещение визуальных и тактильных средств информации |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Технические решения невозможны |

4.2. Период проведения работ: - **до особых указаний, при наличии финансирования**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Беспрепятственный доступ на территорию и в здание школы людей с инвалидностью

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте школы

Члены комиссии по проведению обследования и обновлению (корректировке) паспорта МБОУ С(К)Ш:

Володина О.В.-заместитель директора по АХР

Мартыненко Г.В.-специалист по ОТ,

Попова О.А.- заместитель директора по УР

Гейко В.А.- заместитель директора по ВР,

Сысоева О.М.- председатель профкома

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | | | имеется разница в уровне земли у ворот и калитки и основной территории, в дождь - большое скопление воды. | да | | мелиоративные работы, подсыпка, выравнивание, асфальтирование. |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | | нет | нет | | |
| 1.3 | Автостоянка и парковка нет | нет | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ | | | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в мелиоративных работах, подсыпке, выравнивании и асфальтировании зоны ворот и калитки, оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «30» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная,

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница, крыльцо (наружная) | есть | | | нарушена целостность бетонного покрытия ступеней крыльца | да | | восстановление бетонного покрытия крыльца |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | нет | да | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | нет | да | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | нет | да | | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | нет | да | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входа (входов) в здание | ДУ | | | нуждается |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо восстановление бетонного покрытия ступеней крыльца, нанести на первую и последнюю ступеньку центрального входа, первого и второго этажа жёлтую полосу 0,3 м шириной. Наклеить на центральную входную дверь, жёлтый круг.**

к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

I Результаты обследования:

МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания,) | есть | | | нет | нет | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | нет пандуса, дополнительных поручней | да | | установка откидных пандусов, поручней |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | нет | нет | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | нет | нет | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | нет | нет | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | | | нуждается |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо оборудование откидного пандуса на лестничных пролетах, установка дополнительных перилл, нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку первого и второго этажа 0,3 м. шириной.**

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения МБОУ С(К)Ш)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | | да | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | | да | | |
| 4.5 | Кабинет индивидуального обслуживания, обучения | есть | | | | да | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | доступно полностью всем | | | не нуждается |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Помещение маленькое | Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, да | нуждается | технические решения возможны только в случае полной реконструкции туалетной комнаты |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДУ | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
 ; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения возможны при полной капитальной реконструкции санитарной комнаты.**

к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | | |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | | инвалиды с нарушениями зрения | | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | инвалиды с нарушениями слуха | | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | инвалиды с нарушениями зрения | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДУ | | | нуждается |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **индивидуальное решение с ТСП**