

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Специальная (коррекционная) школа  
(наименование организации)

Форма по  
ОКУД  
по  
ОКПО

Код
0301001
49094389

Номер документа	Дата составления
229	03.09.2018


**ПРИКАЗ**  
(распоряжение)

**О создании комиссии по обследованию и обновлению (корректировке) паспорта доступности для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования МБОУ С(К)Ш**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**





1. Создать комиссию по обследованию и обновлению (корректировке) паспортизации объекта МБОУ С(К)Ш в составе:
  - специалист по охране труда – Мартыненко Г.В.
  - зам. директора по УР – Попова О.А.
  - зам. директора по ВР - Гейко В.А.
  - председатель профкома – Сысоева О.М.
  - представитель Совета инвалидов (по согласованию)
2. Утвердить план-график проведения обследования МБОУ С(К)Ш (приложение 1).

Директор МБОУ С(К)Ш



Е.И. Книга

С приказом ознакомлены:

Мартыненко Г.В.   
Попова О.А.   
Гейко В.А.   
Сысоева О.М. 



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ С(К)Ш

Е.И. Книга

«03» 09 2018 г.

План-график обследования объектов МБОУ С(К)Ш  
и услуг доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование объекта	Сроки обследования
1	Территория, прилегающая к зданию	04.09.2018
2	Входная группа, 1 этаж	04.09.2018
3	Коридор и холлы 1 этажа	04.09.2018
4	Лестничные пролеты	04.09.2018
5	Коридор и холлы 2 этажа	04.09.2018
6	Учебные кабинеты начальной школы	04.09.2018
7	Учебные кабинеты старшей школы	04.09.2018
8	Медицинский кабинет	04.09.2018
9	Мастерские	04.09.2018
10	Туалетные комнаты	04.09.2018
11	Столовая	04.09.2018
12	Актальный зал	04.09.2018
13	Спортивный зал	04.09.2018

Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых на них услуг в МБОУ С(К)Ш:

Мартыненко Галина  
Васильевна

специалист по охране  
труда

Попова Оксана  
Александровна

зам. директора по УР

Гейко Владлена  
Анатольевна

зам. директора по ВР

Сысоева Оксана  
Михайловна

председатель профкома

Представитель совета  
инвалидов

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №**  
**МБОУ С (К)Ш**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  
от 30 сентября 2016 г.

« 04 » сентября 2018г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа»**

1.2. Адрес объекта 679000, ЕАО, Биробиджан, ул. Строительная, 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, **2730** кв. м
- объём помещений - **8190** куб. м
- наличие прилегающего земельного участка : да, **13640** кв.м.

1.4. Год постройки здания **1965** г.,

- последнего капитального ремонта - не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего – проведен, август 2018,

капитального – часть 1 этажа( 1 из 4 холлов) (система канализации, замена пола),

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**Реализация образовательной программы начального, основного и среднего общего образования.**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

-Маршрутные автобусы и маршрутные такси, остановка « п. Лукашова, магазин» .

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**

-школьный автобус ( договор с АТП)

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **600** м

3.2.2 время движения (пешком) - **7** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>доступно условно</b>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>доступно условно</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>доступно условно</b>
4	с нарушениями зрения	<b>доступно условно</b>
5	с нарушениями слуха	<b>доступно условно</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>доступно условно</b>

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступно условно		
2	Вход (входы) в здание	доступно условно		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступно условно		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	доступно условно		
5	Санитарно-гигиенические помещения	доступно условно		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	доступно условно		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	доступно условно		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:**

территория, прилегающая к зданию доступна условно для всех инвалидов, имеется пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус на лестничных пролетах в помещении . Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт:  мелиоративные работы , подсыпка, выравнивание, асфальтирование зоны у ворот и калитки , ремонт асфальтового покрытия на территории участка, обустройство парковки.
2.	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный:  ремонт бетонного покрытия ступеней крыльца, установка поручней с двух сторон и нескользкого покрытия, установка кнопки вызова.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный:  установка поручней с двух сторон, обустройство разворотных площадок, установка откидных пандусов
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный: расширение дверного проема, установка опорных поручней в туалетных комнатах и зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установка санитарных приборов в соответствии требований.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР: размещение визуальных и тактильных средств информации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны

4.2. Период проведения работ: - **до особых указаний, при наличии финансирования**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Беспрепятственный доступ на территорию и в здание школы людей с инвалидностью

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

---

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте школы

Члены комиссии по проведению обследования и обновлению (корректировке) паспорта МБОУ С(К)Ш:

Володина О.В.-заместитель директора по АХР

Мартыненко Г.В.-специалист по ОТ,

Попова О.А.- заместитель директора по УР

Гейко В.А.- заместитель директора по ВР,

Сысоева О.М.- председатель профкома

# Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «30» сентября 2016г.

## I Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			имеется разница в уровне земли у ворот и калитки и основной территории, в дождь - большое скопление воды.	да		мелиоративные работы, подсыпка, выравнивание, асфальтирование.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			нет	нет		
1.3	Автостоянка и парковка	нет			нет	нет		

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию</b>	ДУ			нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** нуждается в мелиоративных работах, подсыпке, выравнивании и асфальтировании зоны ворот и калитки, оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «30» сентября 2016г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание МБОУ С(К)Ш**

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница, крыльцо (наружная)	есть			нарушена целостность бетонного покрытия ступеней крыльца	да		восстановление бетонного покрытия крыльца
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет	да		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	да		
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	да		
2.5	Тамбур	есть			нет	да		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	<b>ДУ</b>			нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо восстановление бетонного покрытия ступеней крыльца, нанести на первую и последнюю ступеньку центрального входа, первого и второго этажа жёлтую полосу 0,3 м шириной. Наклеить на центральную входную дверь, жёлтый круг.**



к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

**I Результаты обследования:**

**МБОУ С(К)Ш**

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			нет	нет		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет пандуса, дополнительных поручней	да		установка откидных пандусов, поручней
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо оборудование откидного пандуса на лестничных пролетах, установка дополнительных перилл, нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку первого и второго этажа 0,3 м. шириной.

## Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

### I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения МБОУ С(К)Ш)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов МБОУ С(К)Ш

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				да		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				да		
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания, обучения	есть				да		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</b>	доступно полностью всем			не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования к паспорту доступности от «30 » сентября 2016г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ С(К)Ш**

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Помещение маленькое	Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, да	нуждается	технические решения возможны только в случае полной реконструкции туалетной комнаты
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения возможны при полной капитальной реконструкции санитарной комнаты.

к Акту обследования к паспорту доступности от «30» сентября 2016г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте МБОУ С(К)Ш**

Адрес объекта: 679000, Биробиджан, Строительная, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
6.1	Визуальные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения		
6.2	Акустические средства	нет				инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДУ</b>			<b>нуждается</b>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСП